
MEMORANDUM

BONDEX : Univerzální odstraňovač

Odstraňuje barvy, laky, pasty, lazury, lepidla na všech površích

- - neteče
- - rychlé zpracování

Povrchy :

Dřevo, kov, beton, obklady, dlažby, ... Může být také použit k čištění nesyntetických štětců a válečků.

(Gelovitá konzistence činí odstraňování velmi snadným i na svislém povrchu. Produkt se neodpaňuje rychle a udržuje si svou účinnost po dobu několika hodin.)

Pracovní doba :

Akrylátové nátěry a laky	5 až 15 minut
Alkydové nátěry a laky	5 až 20 minut
Lepidla	5 až 30 minut
Pasty	více než 1 hodinu

Spotřeba : 1 litr = 3 m²

Náradí :

Aplikace : Štětec

Odstraňování : Špachtle

Čištění : Voda

Doba schnutí : 24 hodin

Instrukce pro použití :

1. Protřepete nádobu před otevřením. Odšroubujte víko. Při odstraňování hliníkové folie chraňte otvor nádoby kouskem látky k zamezení vylití produktu z nádoby.
2. Aplikujte tenkou vrstvu produktu Dyrup odstraňovač na povrch a nechte produkt působit 5 minut až hodinu v závislosti na druhu nátěru a počtu vrstev k odstranění.
3. Odstraňte starý nátěr špachtlí nebo lehkým ocelovým kartáčem. Zopakujte postup, je-li potřeba.
4. Očistěte povrch teplou vodou a tvrdým kartáčem. Dýhu nebo vzácné dřeviny opláchněte čistým lihem. Před nanášením nového nátěru vyčkejte do úplného vyschnutí.
5. Čištění štětců (pouze nesyntetických) proveďte tak, že je ponechejte přes noc namočené v odstraňovači a poté je opláchněte teplou vodou.

Bezpečnostní instrukce :

- neaplikujte na plasty
- vždy pracujte v dobře větraných prostorech
- používejte rukavice a ochranné brýle
- skladujte v dobře větraných prostorech

Rizikové značení :

Xi-dráždivý (křížový symbol)

F- hořlavý (symbol plamene)